管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
No252	日野	30年2月	QPG－　SH1EDDG-16109	トラクタ	

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品社　(徳島　県)
自家用 / ○営業用 / レンタカ / 不明	切れ / 抹消	711,164 km	11,400 kg	L	W	H	㈱コバヤシ
		タコグラフ年月　別17年12月					

エンジン状態	A　B　C　D　E	AC	良　不良	ブレーキ	A	I/Cターボ 480 馬力	R券 有	預託金 ¥12,870 円

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	E/G後ろ油漏れあり　プロシフトAT 12 速	キャブ内部
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無	汚れ　少　中　多
上物メーカー名	カプラ(ソーシン)HMV-13-B　13-25621　13,000kg　HZ25092	シート破れ　シートカバー破れアリ
年式,型式及状態	ハイルーフ　後輪エアサス	クロス張り　有　無
	PTO・ダンプレバー・油圧タンク・極東KS11-40-S　17W10000F	ベッド　有　無
その他	Fタンク390ℓ一個(アルミ)	

備考

EBS・エアバッグ
ENG・TMリターダ
バックカメラ(モニターのみ)
ドラレコ・カーナビ
ETC2.0・ｱﾄﾞﾌﾞﾙｰ

外装状態　ボディー所々傷・へこみあり　※キャビン内棚取り付け



Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
中1カ所		

記録簿	有	無

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

3	前	3
□		□
□	□	□ □
⑤	⑤	⑤ ⑤

× スペア ×

サイズF　11R22.5
サイズR　11R22.5

⑤スタッドレスタイヤ

*スノータイヤは表記する