





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状											
No26	日野	H31年3月	2KG - FD2ABA-106295			アルミ平ボデー											
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			出品社(徳島県)								
<input checked="" type="radio"/> 自家用 ○ 営業用 レントカ 不明	R8.2.8	切れ	196,270 km	3,450 kg	L	6,200	2,220	H 700/600	(株)コバヤシ								
抹消		タコグラフ年月			なし												
エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	有	ブレーキ	A	I/Cターボ	210馬力	R券	有	預託金	¥10,900円
ミッショーン・デフ(異音、油漏れ等)	異常無						T/M	6速	キャブ内部			備考					
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無						汚れ	少	中	多		ABS・エアバッグ					
上物メーカー名	トランテックス(A021E1704) 中間ワイド アルミ3方開											ETC2.0					
年式、型式及状態	床板張(補修中)スタンション穴4×2 後中央1個 内カン8×2セイコーラック1×2											バックカメラ(カラー)					
その他	Fタンク200ℓ一個											ベッド	有	無			

外装状態 ボデー所々傷、へこみあり (床板一部張替え)

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
小1個・中1個		
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



## タイヤ状態

The diagram illustrates a layout of 12 numbered boxes arranged in four rows. The top row contains boxes 9 and X. The second row contains boxes X and X. The third row contains boxes X, X, and X. The bottom row contains boxes 9, 9, 9, and a box labeled 'スペア' (spare).

サイズF 225/90R17.5  
サイズR 225/90R17.5

## 全タイヤスタッドレス

\*スノータイヤは表記する