


管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
No56	三菱	26年1月	QKG - FU54VZ-531567	冷凍車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島 県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	切れ 抹消	504,261 km タコグラフ年月 13年11月 デジタコ	12,800 kg	L 9,330	W 2,280	H 2,150	(株)コバヤシ

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	A	I/Cターボ 380	馬力	R券 有	預託金	¥13,480 円	
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無								T/M	7	速	キャブ内部	備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	良好											汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ
上物メーカー名	東プレ(F135151) 2014年1月製 門高2,130 ダクトファン下2,050											シート破れ	有	無	バックカメラ(カラー)	
年式、型式及状態	断熱75mm、後90mm 後観音扉 床アルミ板張 ラッシングレール2×2											クロス張り	有	無	ドライブレコーダー	
その他	東プレ XV92LOE-T/T 前+23℃~-19℃・後+23℃~-19℃ 3時間確認(-30℃設定) 低温仕様 R5,10,19 格納ゲート(ラジコン付)(新明和製 RAK10-6476D S51106457) L1,550 ストッパー-1,395 W2,280											室内クリーニング済		ETC2.0		
											Fタンク300ℓ二個		アドブルー			

その他・外装状態 冷凍機オーバーホール済(詳細有)

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
点傷		
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無



タイヤ状態							
9	前		9				
9	9	9	9				
8	8	8	8				
		6	スペア	×			
サイズF		295/80R22.5					
サイズR		11R22.5					
*スノータイヤは表記する							

〒 770-0063
 徳島県徳島市不動本町
 1丁目230

株式会社 コバヤシ 御中
 2028

売上日付 入庫日付 出庫日付
 R 5. 10. 18 R 5. 9. 27 R 5. 10. 18
 受付担当 :

登録番号	車名	三菱	FU	グレード
型式	車台番号			類別番号
原動機型式	初度	H26. 1		次回車検日
走行距離				R 3. 8. 25

作業内容・使用部品名	作業区分
一般整備	一般
トープレ XV92LOE	
冷凍機冷却不良修理下記作業一式	修理
9/27	
5 冷凍機冷却不良 出張点検	点検
左コンデンサーガス漏れ有	点検
高圧ホース、低圧ホース部漏れ有	点検
R404ガス補充(ガス検知器使用の為)	補充
部品取寄せ 後日預り	
10	
10/16	
ユニットカバー類脱着	脱着
カバー樹脂スペーサー	部品
左コンデンサーコイル取替	取替
15 コンデンサーコイル	部品
コンデンサーコイル サブ	部品
高圧ホース取替	取替
フロンホース高圧460	部品
フロンホース高圧470	部品
20 低圧ホース取替	取替
フロンホース低圧240	部品
フロンホース低圧250	部品
ユニオンジョイント1/2	部品
ユニオンジョイント5/8	部品
25 Oリング	部品
ドライヤー取替	交換
真空引き作業	整備
冷媒ガス充填作業 R404A	整備
冷却テスト 良	点検
30 部品取寄せ梱包送料	運賃
※在庫の関係で3拠点より部品出庫	