





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状
No71	日野	R4年6月	2RG - XZU712M-0012607	冷凍車

前使用者	車検有効期限	走行距離(km)	積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島県)
○ 自家用 営業用 レンタカ 不明	切れ 抹消	88,790 km タコグラフ年月 なし	3,000 kg	L 4,270	W 1,980	H 1860 門高 1850	(株)コバヤシ

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	V	I/Cターボ	150	馬力	R券	有	預託金	¥8,820	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無								T/M	A.T	速	キャブ内部			備考			
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無								汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ					
上物メーカー名	東プレ(H220626 2022.4) 断熱75 右ドア75 左ドア75 後75 間仕切り板50								シート破れ	有	無							
年式、型式及状態	ワイド 高床 後観音扉 床アルミシマ板張り スタンバイモータ付コード無								クロス張り	有	無							
	ラッシングレール2×2 両サイドスライドドア付 水抜き穴前2								ベツト	有	無							
	東プレXV42LSC-U 前+16℃~-26℃ 後+17℃~-25℃ 2時間(-30℃設定 R6.11.8)								Fタンク100ℓ一個									

外装・その他
状態 所々傷、へこみあり(目立つ傷は記載する)



Fガラス状態	要交換 良好 飛石有	
	点キズ	
記録簿	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態

4	4		
3	3	3	3

10 スペア ×

サイズF 205/85R16

サイズR 205/85R16

(6穴)

*スノータイヤは表記する