





管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号				架装形状										
No72	日野	R6年10月	2KG - XZU712M-0017590				冷凍バン・格納ゲート付き										
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)			出品社 (徳島県)								
<input type="checkbox"/> 自家用	R8.10.10	切れ	6,007 km		2,900	L	W	H	(株)コバヤシ								
<input type="checkbox"/> 営業用		抹消	タコグラフ年月	別24-07	kg	4,390	1,990	1,950 門高 1,940									
<input checked="" type="checkbox"/> レンタカ																	
<input type="checkbox"/> 不明																	
エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	V	I/Cターボ 150	馬力	R券 有 預託金 ¥8,820 円				
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無								T/M	6	速	キャブ内部	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無								汚れ	少	中	多	ABS・エアバッグ				
上物メーカー名	日本フルハーフ(GLE4 E2E8171) 左サイドドア 後観音扉								シート破れ	有	無	無	バックカメラ(カラー)ミラー型				
年式、型式及状態	床アルミシマ板張 ラッピングレール2×2 水抜き穴前2後2 断熱75 ドア左75 後75 格納ゲート付(極東CG1001M-3MRA2 24T078578N)L1340 スッパー1160 W1990 菱重 TDJS40J-2L2 スタンバイモータ付 コード有 +18度～-24度 2時間(-30度設定 R7.12.1)								クロス張り	有	無	無	ETC2.0				
									ベット	有	無	無	ワイド				
									Fタンク100ℓ一個								

外装・その他 状態	※年式相応・良好			タイヤ状態
				 
Fガラス状態	要交換	良好	飛石有	 
記録簿	有	無		
PMマフラー	有	無		
証明書	有	無		
S・リミッタ	有	無		
証明書	有	無		

*スノータイヤは表記する