

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
No106	日野	H30年3月	QKG - FJ7JGAA-10318	塵芥車	




前使用者		車検有効期限		走行距離(km)		積載量		荷台寸法(mm)			出品社 (徳島県)	
○	自家用		切れ	226,963 km		6,300		L	W	H	(株)コバヤシ	
	営業用											
	レンタカ		抹消	タコグラフ年月	別17-07	kg						
	不明											

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	A	I/Cターボ240馬力	R券	有	預託金	¥10,400	円
--------	---	---	---	---	---	----	---	----	------	---	-------------	----	---	-----	---------	---

ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	クラッチオーバーホール新品交換済	T/M	6	速	キャブ内部	備考
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無				汚れ 少 中 多	ABS・エアバッグ
上物メーカー名	新明和(GT108-5734W H811458685)10.2m3				シート破れ 補修済み	リターダ
年式,型式及状態	プレス式 排出押出式 資源モード 連続作動 汚水タンク付				クロス張り 有 無	ETC ドラレコ
					ベツト 有 無	バックカメラ(カラー)
					Fタンク200L一個	第3ブレーキ有

外装状態 ボディ所々に小傷・傷・色剥がれ有り

Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
点キズ		
記録簿	有	無
PMマフラ		
	有	無
証明書	有	無
S・リミッタ		
	有	無
証明書	有	無



タイヤ状態

A 3x3 grid with the following content:

4		7

Below the grid, there are two rows of symbols:

3	3	3	3
×	×		

サイズF 265/70R19.5

サイズR 265/70R19.5

*スノータイヤは表記する