



管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状			
No47	いすゞ	R1年9月	2RG - FRR90T2-7145954		ウイング 跳ね上げゲート			
前使用者	車検有効期限		走行距離(km)		積載量	荷台寸法(mm)		出品社 (徳島県)
自家用 営業用	切れ		169,593 km		2,350	L	W	H
○ レンタカ 不明	抹消		タコグラフ年月	なし	kg	6,240	2,400	2,390 門高 2,290 アオリ 700

(株)コバヤシ

エンジン状態	A	B	C	D	E	AC	良	不良	ブレーキ	A	I/Cターボ 210	馬力	R券	有	預託金	¥12,460	円
ミッション・デフ(異音、油漏れ等)	異常無								T/M	6	速	キャブ内部	備考				
フレーム関係(亀裂、曲り、錆、車体番号等の確認)	異常無								汚れ	室内クリーニング済			ABS・エアバッグ				
上物メーカー名	ワイド 日本フルハープ(DMS W4DK280)中柱なし 床板張											シート破れ	有	無	ETC・アドブルー		
年式,型式及状態	落とし込みフック5×2 ラッシングレール2×2 セイコーラック1×2											クロス張り	有	無	バックカメラ(カラー)付		
	跳ね上げ式ゲート・オートターン・ラジコン付 スペアキーなし											ベッド	有	無	後輪エアサス		
	日本フルハープ(HB3A G5DF082)L1,585 ストッパー1,310 W2,310											Fタンク200ℓ一個		ドラレコ・カーナビ			

外装状態 ボディー所々傷・こすれ (蝶番・キャッチ・柱・セイコーラックアーム塗装済)




Fガラス状態		
要交換	良好	飛石有
点キズ		

記録簿	有	無
-----	---	---

PMマフラ	有	無
証明書	有	無

S・リミッタ	有	無
証明書	有	無

タイヤ状態



8 スペア ×

サイズF 225/80R17.5

サイズR 225/80R17.5

⑧スタッドレスタイヤ

\*スノータイヤは表記する